

# 甲佐町通学路安全対策一覧表

令和7年(2025)2月末

学校区	通し番号	番号	通学路の箇所名・住所	通学路の状況	路線名	事業主体	対策内容	対策状況等	事業完了(予定)年度	備考	合同点検結果報告番号
甲佐小	1	1	寒野バス停～西寒野バス停区間 等	歩道がない	町道日和瀬平太郎線	町	児童への安全教育	対策済	R6完了		甲佐小学校3
	2	2	上仁田子～中仁田子の桜塘	転落する危険がある	町道緑町益城橋線	町	児童への安全教育	対策済	R6完了		甲佐小学校7
	3	3	上豊内西の宮(大井手川沿い道路)	団地近くの大井手川堤防に柵等がなく川へ転落する恐れがある	町道上豊内横田線	町	児童への安全教育	対策済	R6完了		甲佐小学校8
	4	4	通学路各地 5箇所(西寒野公民館前、上・下豊内、仁田子、緑町)	ブロック塀があり、危険。	町道松ノ尾千才丸線・町道日和瀬岩下線	所有者	所有者へ対策を依頼と児童への安全教育	対策済	R6完了	危険ブロック補助制度紹介	
	5	5	村上種苗店周辺	橋りょうの経年劣化が心配	町道東園西園線	町	橋りょう補修(甲南橋)	対策済	R6完了		甲佐小学校12
	6	6	県道三本松甲佐線(上揚住宅周辺)	幅員が狭く通行に支障がある	県道三本松甲佐線	県	改良工事	対策実施中	未定	改良工事実施中	甲佐小学校15
	7	7	町道湯田線(JAスタンド付近)	交差点の見通しが悪く、危険である	町道湯田線	町	児童への安全教育	対策済	R6完了		甲佐小学校16
	8	8	寒野公民館前	工事中のため見通しが悪い。また、防犯灯が少ない	町道西寒野打越線	町	防犯灯の設置	対策済	R6完了		甲佐小学校4,20
	9	9	大町熊日新聞社近くの四差路	四差路のため、見通しが悪い	町道石下仁田子線 町道緑町大町線	町	「学童注意」の看板、旗設置	対策済	R6完了		
	10	10	宮内井戸江狭キャンプ場奥	路面が荒れ、道幅が狭い	町道上揚井戸江線	町	拡幅工事	対策済	R6完了		甲佐小学校23
	11	11	横田熊本バス車庫前の横断歩道	横断歩道はあるが、直進道路で車がスピードを出すので危険	国道443号線	警察・県	取締りと児童への安全教育	対策済	R6完了		歩道整備計画中
	12	12	仁田子西田実業前の横断歩道	横断歩道はあるが、信号機がなく、車の通りが多いため、危険	町道岩下益城橋線	警察・町	街路樹伐採	対策済	R5完了		
	13	13	甲佐小正門前道路	L型側溝が傾き、児童の通学に支障がある	県道甲佐小川線	県	道路側溝を新設し、段差を解消	対策済	R5完了	R4新規箇所	
白旗小	14	1	国道443号線(糸田中州地内コンビニ跡前)	交通量が多く、横断しづらい	国道443号線	警察・県	横断歩道の設置または「学童注意」の看板・旗設置	未実施	未定		
	15	2	ネットヨタ、木村のあられの裏道から町道山出県道線との交差点	町道山出県道線が改良工事により道幅が広くなり交通量が増え、登下校時の横断が困難	町道山出県道線	警察・町	横断歩道の設置と「学童注意」の看板、旗設置	対策済	R6完了	旗設置	
	16	3	芝原団地と大福物流間からJA白旗給油所間までの農道	用水路へ転落する恐れや、農道脇の用水路の水の量が多く危険	農道古閑第3線 農道橋口線	町	転落防止柵の設置	未実施	未定	関係機関との協議	
	17	4	下糸田集落内から国道までの道路	幅員が狭く通行に支障がある	町道早川下糸田線	町	改良工事	対策済	R5完了		白旗小学校31
	18	5	古閑集落内の道路	幅員が狭く通行に支障がある	町道古閑八丁線	町	改良工事	対策済	R5完了		白旗小学校32
	19	6	町道大町塔ノ木線(中早川橋～船津上早川線まで)	幅員が狭く通行に支障がある	町道大町塔ノ木線	町	拡幅工事	対策実施中	R8予定	事業実施中	白旗小学校33
	20	7	町道早川県道線(国道443～町道船津上早川線の上早川方面)	区画線が消えており、歩行者(児童)が危ない	町道早川県道線	町	区画線の引き直し	対策実施中	R6予定		白旗小学校34
	21	8	【かみまき阿蘇観光サザンルート】三菱食品熊本南DC前の横断歩道	登下校時間中は車の通行量が多く、横断歩道もあるが危険である	国道443号線	警察・県	押しボタン信号の設置	警察へ要望中			R5新規箇所
	22	9	県道106号田口橋からJAのGS方向へ向かったすぐにある三叉路	児童が歩道を通学する際、県道から入る道路が広く、進入する車がスピードを落とさずに曲がってくることもあり、危険である	県道嘉島・甲佐線 町道	警察・県・町	横断歩道の設置	警察へ要望中			R5新規箇所
乙女小	23	1	町道府領城南線(上北原橋～北原バス停付近)	高速道路側道(町道府領城南線)と県道今吉野甲佐線の交差点、一時停止線が消滅しており危険	町道府領城南線	町	一時停止線のライン引き	未実施	R7予定		
	24	2	県道今吉野甲佐線(甲佐記念碑前バス停付近)横断歩道	交通量が多くスピードを出す車が多い。カーブもあり、横断中の児童の発見が遅れる	県道今吉野甲佐線	警察・県	取締りと交差点(横断歩道)手前のペイント標示	対策済	R6完了		
	25	3	県道今吉野甲佐線(田原～府領)	中山地区まで改良済だが、一時停止の状態。改良済み地点から終点までは幅員が狭く、離合もままならぬ状態で児童が危険である	県道今吉野甲佐線	県	拡幅工事	対策実施中	未定	事業実施中	乙女小学校4
	26	4	町道津志田山口線(津志田光現寺前～記念碑)	区画線が消えており、歩行者(児童)が危ない。外灯がなく、下校時に危険	町道津志田山口線	町	区画線を設置し、「飛び出し注意」ステッカー・防犯灯の設置	対策実施中	R7予定	防犯灯設置済	
	27	5	田原バス停前横断歩道	白線が消えている	県道御船甲佐線	県	白線の引き直し	未実施	未定		
	28	6	世持納骨堂 擁壁	擁壁のコンクリートが剥げかけている	町道津志田山口線	所有者(納骨堂組合)	児童への安全教育	対策済	R6完了		
	29	7	上田口 三箇入口バス停から田口に抜ける道の交差点付近～宮西商店	道路脇に隙間がある。外灯がないため危険	町道学校田口線	町	道路脇の隙間補修と防犯灯の設置	対策実施中	未定	道路脇の隙間補修済	
	30	8	北原バス停から田原バス停まで	交通量が多い。歩道がない。速度超過の車両が多い	県道今吉野甲佐線	警察・県	取締りと「学童注意」の看板・旗設置	警察へ要望中	未定		
	31	9	船津山口バス停付近交差点	交通量が多、交差点への進入路全てに一時停止義務があるのに停止せず通過する車両が多い	県道今吉野甲佐線	警察・県	取締りと「学童注意」の看板・旗設置、横断歩道のライン引き直し	対策済	R6完了		
	32	10	中山消防団格納庫付近	抜け道になっていて、車速が速い	町道中山県道線	町	区画線の設置	対策済	R6完了		乙女小学校45
	33	11	津志田1657番地付近(山内宅横から県道に出る丁字路)	県道に出る道に一時停止がない	町道木留南三箇線	町・警察	指導停止線の設置	未実施	R7予定		
	34	12	上田口157番地付近の三叉路(九州エクステリア先上田口部落入口)	車速が速い。一時停止しない車両がいる	県道土宇甲佐線	警察・県	取締りと「学童注意」の看板・旗設置	警察へ要望中	未定		

	35	13	県道今吉野甲佐線(麻生原地内)	県道で一部歩道が整備されていない箇所がある	県道今吉野甲佐線	県	歩道整備	県へ要望中	未定			乙女小学校15
	36	14	乙女小学校正門付近の歩道	歩道に水が溜まりやすく、雨が降る日は、児童が水溜まりを避けるために、車道にはみ出すため危険	県道今吉野甲佐線	県	歩道の改良	未実施	未定	R4新規箇所		
	37	15	町道津志田中山線(リバーパーク津志田周辺)	ガードレールがなく、用水路に児童が転落する危険がある	町道津志田中山線	町	ガードレールの設置	対策済	R6完了	R4新規箇所		
	38	16	和田内消防小屋前の横断歩道	横断歩道はあるが、スピードを出している車が多く危険	県道御船甲佐線	県・警察	横断歩道手前をカラー舗装と取締	県へ要望中	未定	R4新規箇所		
	39	17	世持入り口の横断歩道	横断歩道があり「学童注意」の旗もあるが、スピードを出している車が多く危険	県道今吉野甲佐線	県・警察	横断歩道手前をカラー舗装と取締	対策済	R6完了	R4新規箇所		
	40	18	津志田お寺から降りてきたところの横断歩道	横断歩道はあるが、スピードを出している車が多く危険	町道津志田中山線	町・警察	横断歩道手前をカラー舗装と取締	対策済	R6完了	R4新規箇所		
	41	19	一口建設への入り口の横断歩道	横断歩道はあるが、スピードを出している車が多く危険	町道津志田中山線	町・警察	横断歩道手前をカラー舗装と取締	対策済	R6完了	R4新規箇所		
	42	20	乙女小学校正門前の横断歩道	横断歩道はあるが、スピードを出している車が多く危険	県道今吉野甲佐線	県・警察	横断歩道手前をカラー舗装と取締	対策済	R6完了	R4新規箇所		
	43	21	府領、北原バス停付近	道路わきに樹木に覆いかぶさっており、バスと自家用車の離合時に危険である	県道今吉野甲佐線	県	樹木の伐採	対策検討中	未定	R5新規箇所		
	44	22	府領第1橋近くシー・エス・アイ前の道路	桜の木が車道まではみ出ており、バスがUターンしづらい	県道今吉野甲佐線	県	樹木の伐採	対策検討中	未定	R5新規箇所		
龍野小	45	1	緑川団地と国道の交差点	交通量が多いため、横断歩道を渡るとき事故に遭う可能性がある	国道443号線	町	児童への安全教育	対策済	R6完了			
	46	2	竜野川沿い(小学校下の交差点～上知行地区)	路面の状態が悪く通行に危険	町道浅井鹿里線	町	舗装補修工事	対策済	R6完了			龍野小学校53
	47	3	県道稲生野甲佐線城平入口～岩淵橋	歩道がないため通学に支障がある	県道稲生野甲佐線	県	改良工事	対策実施中	未定			龍野小学校5
	48	4	下横田公民館への入り口	近くに横断歩道がなく、児童が道路を渡るのに危険	県道稲生野甲佐線	警察・県	横断歩道の設置と外側線、センターラインの引き直し	警察・県へ要望中	未定			龍野小学校9
	49	5	県道稲生野甲佐線	車の出入りが多く、危険	県道稲生野甲佐線	警察・県	一時停止標識の設置及び止まれ文字を追加	警察へ要望中	未定			
甲佐中	50	1	横田JAガソリンスタンド付近	信号機がなく、危険である	国道443号線	警察	押しボタン式信号機の設置	警察へ要望中	未定			
	51	2	町道船津上早川線(旧広域農道)全線	路面の状態が悪く通行に危険	町道船津上早川線	町	舗装補修工事	対策実施中	R7予定	継続実施		
	52	3	田口橋右岸側の交差点	通行車両も多く横断がしにくい	県道嘉島甲佐線	県	交差点改修	対策済	R5完了			
	53	4	田口橋～塔ノ木	歩道に草が伸びて通学しにくい	県道嘉島甲佐線・県道宇土甲佐線	県	除草及び防草コンクリート	県へ要望中	未定			除草は毎年実施
	54	5	県道三本松甲佐線(築場～戸江峡まで)	外灯がなく、下校時に危険	県道三本松甲佐線	学校	児童への安全教育	対策済	R6完了			
	55	6	甲佐中学校下～中早川橋	外灯がなく、下校時に危険	県道稲生野甲佐線・町道大町塔ノ木線	町	防犯灯の設置	対策済	R3完了			・県道は施行中 ・町道は完了
	56	7	上田口部落入口～県道御船甲佐線の交差点まで	外灯がなく、下校時に危険	県道宇土甲佐線	町	防犯灯の設置	未実施	未定			防犯灯計画外
	57	8	田口橋堤防～吉田部落～芝原交差点	外灯がなく、下校時に危険	町道吉田芝原線・町道八丁吉田線	町	防犯灯の設置	一部対策済	未定			八丁吉田線は防犯灯計画外
	58	9	町道湯田線(湯田川橋)	施設が老朽化している	町道湯田線	町	橋梁の補修	対策検討中	未定			
	59	10	県道甲佐小川線(小学校北門～大井手川)	県道沿いの側溝に段差があり児童が通行する際に危険である	県道甲佐小川線	県	側溝整備、舗装補修	対策済	R5完了			
	60	11	県道稲生野甲佐線(全線)	区画線が消えている。横断歩道が見えにくい	県道稲生野甲佐線	県	区画線の引き直し。横断歩道のカラー舗装	対策済	R5完了		R4新規箇所	
	61	12	県道稲生野甲佐線(立岩団地から甲佐高校まで)	歩道がないため通学に支障がある	県道稲生野甲佐線	県	歩道の設置	県へ要望中	未定		R4新規箇所	
	62	13	県道宇土甲佐線(津志田地区)	一部未改良部分があり、離合困難で自転車の通行が危険な状況である	県道宇土甲佐線	県	道路拡幅	実施中	未定			乙女橋付近一部実施済み
	63	14	県道稲生野甲佐線(甲佐中下交差点～甲佐高校付近交差点)	歩道に草が伸び車道側に生徒がしてしまうため危険である	県道稲生野甲佐線	県	除草及び防草コンクリート	対策済	R6完了		R5新規箇所	
	64	15	下横田 理容さとう付近交差点	見通しが良く登校時にはボランティアの方が立っているが、交通量も多く下校時には接触の危険がある	町道大町塔ノ木線	町		対策検討中			R5新規箇所	
	65	16	甲佐高校裏県道	登校時は車両進入禁止の時間帯にもかかわらず通行する車両があり危険である	県道今吉野甲佐線	警察・県	通行規制の周知・取り締まり	警察へ要望中			R5新規箇所	
	66	17	県道宇土・甲佐線糸田バス停～白旗デリー間歩道	歩道の草が伸び通学しにくく、スムーズに交差できない箇所があり危険である	県道宇土甲佐線	県	歩道の除草	対策済	R6完了		R5新規箇所	
	67	18	県道御船・甲佐線田口バス停付近～錦郷川(中山)	外灯がない、歩道から車道にかけ草が伸び危険である	県道御船甲佐線	県・町	歩道の除草・外灯の設置	一部対策済	除草R6完了 外灯は未定		R5新規箇所	
	68	19	町道乙女保育園付近	歩道から車道にかけ草が伸び通行に支障があり危険	町道津志田中山線	町	歩道の除草	対策済	R6完了		R5新規箇所	
	69	20	浅井入口バス停から奥の住宅街	白線、止まれ等の道路表示が消えかかっており、車両が止まらず通行する場合があります危険	緑川団地内	町	道路標示の改修	対策済	R6完了		R5新規箇所	
	70	21	田口橋	改良により車道が広くなり、大型車両を含め交通量が多くなり、歩道がなく危険である	県道御船・甲佐線	県	歩道の設置	対策検討中			R5新規箇所	

・・・対策済